

# 自动焊锡机主要配置

名称	型号
点动按钮	金属平头 $\Phi 19$
继电器	底座:PYF08A-E, 线圈:RU2S-D24 (DC24V)
散热风扇	120X120X25 风扇 24V
电磁阀	4V21008B
光电开关	LU674-5NA
同步带	HTD3M(宽 10mm)
轴承	7001
步进电机	天丰泰
温控系统	创时代
驱动器	天丰泰
开关电源	明纬
焊接控制系统	天丰泰系统
滑块	EGH15CA
导轨	EGH15CA
送锡机构	齿轮式
清洁结构	吹气式